

令和6年4月23日

羽田空港国内線貸切バス運行会社 様

東京バス協会 貸切業務部

羽田空港第1ターミナル管制塔下バスプール出口側構内道路の緊急補修工事について
(情報提供)

羽田空港国内線管制塔下バスプールを利用するバス会社様への情報提供となります。
令和6年4月16日に管制塔下バスプール出口、構内道路の側溝用グレーチングが盛り上がり、バス運転に支障の恐れがあることについて、注意喚起を行っているところで
す。昨日、東京空港事務所施設部より、補修工事を4月24日、20時～翌5:00の日時で
緊急補修工事を実施するとの連絡がありましたのでお知らせいたします。

なお、今回は緊急工事のため、排水溝側溝を撤去し、敷鉄板を設置とのことです。工事時間帯はバスプール繁忙時間帯ではございませんが、工事日時にバスプールをご利用の場合は、工事管理要員の指示に従って下さい。

令和6年4月16日

羽田空港国内線貸切バス運行会社 様

東京バス協会 貸切業務部

羽田空港第1ターミナル管制塔下バスプール出口側構内道路の
現状について（注意喚起）

羽田空港国内線管制塔下バスプールを利用するバス会社様への情報提供となります。
現在、管制塔下バスプール出口、構内道路の側溝用グレーチングが盛り上がり、バスの右折に支障をきたしている状況です。構内道路管理者の国土交通省東京空港事務所に現状を報告し修繕をお願いしておりますが、修繕工事が完了するまでの間、管制塔下バスプール出口より右折にて構内道路に進入する際、盛り上がっているグレーチングに注意するようバス運転者への注意喚起をお願いいたします。

なお、グレーチング現状写真は別添のとおりです。

別添

羽田空港国内線管制塔下バスプール出口構内道路グレーチング状態

